2 Ver.11からVer.12について

2.1 追加機能

2.1.1 真っ白(ペーパーの未露光部分)から着色部分にかけてのグラデーションにおい て、着色部分とは異なる色が付いている場合に、それを自動で調整できるようにな りました。

真っ白(ペーパーの未露光部分)から着色部分にかけてのグラデーションにおいて、着色部分とは異なる色が 付いている場合に、それを自動で調整する機能「ハイライトバランス調整」が追加になりました。

以下の例は、「ハイライトバランス調整」の使用前と使用後をわかりやすく表現したイメージ画像です。





調整手順

1.「ハイライトバランス調整」画面を表示します。

画面の表示方法

「メンテナンス」画面で「拡張メニュー」ボタンをクリック "セットアップ" 「レーザーセット アップ」または「iBeamセットアップ」 "ペーパー仕様登録・セットアップ" "FUNCTIONの機 能" "ハイライトバランス調整"

2. 調整の必要なペーパーを選択します。

²⁹ OSS-Printer ハイライトバランス調整 [M5401 - 00]	S/N01010101
ハイライトバランス調整	
ハイライトバランス調整	
	セットアップで使用するペーパータイプを選択してくたさい
	(1) 037 CRYSTAL ARCHIVE

3.「次へ」ボタンをクリックします。

テストプリントの作成と測色計の校正が自動的に行われます。

自動的にテストプリントの測定がはじまります。

測定結果が表示されます。

 \downarrow

 \downarrow

4.「OK」ボタンをクリックします。

補正値が登録されます。

пансие	Y	м	С		Y	м	С
255	0.16	0.13	0.16	244	1.23	1.15	1.25
254	0.24	0.19	0.22	243	1.38	1.29	1.38
253	0.35	0.29	0.32	242	1.59	1.50	1.61
252	0.47	0.41	0.44	241	1.77	1.72	1.79
251	0.57	0.51	0.55	240	2.00	1.88	1.98
250	0.68	0.62	0.65	239	2.16	1.95	2.08
249	0.76	0.73	0.75	238	2.30	1.99	2.09
248	0.84	0.81	0.84	237	2.30	1.99	2.09
247	0.92	0.88	0.93	236	2.30	1.99	2.09
246	1.00	0.95	1.00	235	2.30	1.99	2.09
245	1.08	1.02	1.09				

以上で、「ハイライトバランス調整」は終わりです。

S5401-00-UM05V12

「ハイライトバランス調整」の設定を元に戻す場合

1 . 設定	を元に戻すペーパーを選択します。)
	■CSS-Printer //15/1/15シス開始[10501 00] S/M0101010 ハイライトバランス調整 ハイライトバランス調整 セットアップで使用するペーパータイプを選択してください [1] 037 CRYSTAL ARCHIVE OK	S5401-00-UM04V12
	NCTIONの機能」ボタンをクリックします。	ا ر
	FUNCTIONの機能 キャンセル 次へ	S5401-00-UM04V12



以上で、「ハイライトバランス調整」の設定を元に戻す作業は終わりです。